

Tablo1

2008 YILI MAYIS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI								
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta KODU	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
1	ADALAR SGB	TR/34/01/001/D	Büyükada Nakibey Plaj Önü	20/05/08	860	220	80	YETERLİ KALİTEDE SU
2	ADALAR SGB	TR/34/01/002/D	Büyükada Su Sporları Klubü Önü	20/05/08	800	160	0	İYİ KALİTEDE SU
3	ADALAR SGB	TR/34/01/005/D	Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü	20/05/08	540	120	0	İYİ KALİTEDE SU
4	ADALAR SGB	TR/34/01/007/D	Büyükada Yörükali Plajı Önü	20/05/08	1600	220	0	YETERLİ KALİTEDE SU
5	ADALAR SGB	TR/34/01/008/D	Heybeliada Su Sporları Klubü Önü	20/05/08	280	0	0	İYİ KALİTEDE SU
6	ADALAR SGB	TR/34/01/009/D	Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü	20/05/08	1800	260	80	YETERLİ KALİTEDE SU
7	ADALAR SGB	TR/34/01/010/D	Burgazada Su Sporları Klubü Önü	20/05/08	240	40	0	İYİ KALİTEDE SU
8	ADALAR SGB	TR/34/01/014/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	20/05/08	1200	180	0	YETERLİ KALİTEDE SU
9	ADALAR SGB	TR/34/01/015/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	20/05/08	1600	180	80	YETERLİ KALİTEDE SU
10	ADALAR SGB	TR/34/01/016/D	Kınalıada Su Sporları Klubü Önü	20/05/08	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU
11	ADALAR SGB	TR/34/01/019/D	Kınalıada Ülker Resturant Önü	20/05/08	920	180	0	İYİ KALİTEDE SU
12	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	20/05/08	4800	0	120	YETERLİ KALİTEDE SU
13	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	20/05/08	880	0	80	İYİ KALİTEDE SU
14	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/003/D	Florya Güneş Plajı	20/05/08	40	0	120	YETERLİ KALİTEDE SU
15	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/004/D	Yeşilköy Çiroz Kumsalı	20/05/08	8000	0	80	YETERLİ KALİTEDE SU
16	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	20/05/08	2000	0	400	YETERLİ KALİTEDE SU
17	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/006/D	Yeşilköy International Hospital Önü	20/05/08	12000	0	1000	KÖTÜ KALİTEDE SU *
18	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/006/D	Yeşilköy International Hospital Önü	22/05/08	8400	0	40	YETERLİ KALİTEDE SU
19	BEYKOZ SGB	TR/34/04/001/D	Riva Plajı	20/05/08	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU
20	BEYKOZ SGB	TR/34/04/004/D	Poyraz Plajı	20/05/08	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
21	BEYKOZ SGB	TR/34/04/005/D	Riva Elmasburnu Plajı	20/05/08	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
22	BEYKOZ SGB	TR/34/04/006/D	Riva Su Ürünleri Plajı	20/05/08	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
23	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/001/D	Gürpınar Sahili	20/05/08	240	0	0	İYİ KALİTEDE SU
24	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/002/D	Albatros Sahili	20/05/08	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU
25	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/003/D	Büyükçekmece Çocuk Sahili	20/05/08	1800	80	40	YETERLİ KALİTEDE SU
26	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/004/D	Büyükçekmece Halk Plajı	20/05/08	2200	120	40	YETERLİ KALİTEDE SU
27	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/005/D	Mimarsinan Sahili	20/05/08	440	0	0	İYİ KALİTEDE SU
28	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/006/D	Kumburgaz Sahili	20/05/08	480	0	0	İYİ KALİTEDE SU

Tablo1

29	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/007/D	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	20/05/08	640	0	0	İYİ KALİTEDE SU
30	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/008/D	Kamiloba Beldesi Ağar Kamping Önü	20/05/08	760	80	40	İYİ KALİTEDE SU
31	ÇATALCA SGB	TR/34/21/001/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yer	21/05/08	240	0	0	İYİ KALİTEDE SU
32	ÇATALCA SGB	TR/34/21/002/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Kara	21/05/08	320	0	0	İYİ KALİTEDE SU
33	ÇATALCA SGB	TR/34/21/003/D	Durusu Karaburun Arka Deniz	21/05/08	280	0	0	İYİ KALİTEDE SU
34	ÇATALCA SGB	TR/34/21/004/D	Karacaköy Ormanlı Plajı	21/05/08	200	0	0	İYİ KALİTEDE SU
35	ÇATALCA SGB	TR/34/21/005/D	Karacaköy Evicik Plajı	21/05/08	240	0	0	İYİ KALİTEDE SU
36	ÇATALCA SGB	TR/34/21/006/D	Karacaköy Çobankule Plajı	21/05/08	320	0	0	İYİ KALİTEDE SU
37	ÇATALCA SGB	TR/34/21/007/D	Karacaköy Yalıköy Plajı	21/05/08	360	0	0	İYİ KALİTEDE SU
38	ÇATALCA SGB	TR/34/21/008/D	Binkılıç Çilingöz Plajı Dereağzı	21/05/08	320	0	0	İYİ KALİTEDE SU
39	ÇATALCA SGB	TR/34/21/009/D	Binkılıç Çilingöz Plajı	21/05/08	280	0	0	İYİ KALİTEDE SU
40	GOP SGB	TR/34/09/001/D	Yeniköy Sahili Otel Önü	20/05/08	800	0	0	İYİ KALİTEDE SU
41	GOP SGB	TR/34/09/002/D	Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü	20/05/08	480	0	80	İYİ KALİTEDE SU
42	KADIKÖY SGB	TR/34/10/001/D	Caddebostan Plajı -Büyük Klüp Arkası	20/05/08	40	0	0	İYİ KALİTEDE SU
43	KADIKÖY SGB	TR/34/10/002/D	Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası	20/05/08	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
44	KADIKÖY SGB	TR/34/10/003/D	Suadiye Plajı	20/05/08	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
45	SARIYER SGB	TR/34/15/001/D	Kısırkaya Plajı	21/05/08	240	80	0	İYİ KALİTEDE SU
46	SARIYER SGB	TR/34/15/002/D	Gümüşdere Plajı	21/05/08	40	0	0	İYİ KALİTEDE SU
47	SARIYER SGB	TR/34/15/004/D	Kilyos Plajı	21/05/08	120	40	0	İYİ KALİTEDE SU
48	SARIYER SGB	TR/34/15/005/D	Demirciköy Dalya Plajı	21/05/08	800	200	0	İYİ KALİTEDE SU
49	SARIYER SGB	TR/34/15/006/D	Demirciköy Uzunya Plajı	21/05/08	600	120	0	İYİ KALİTEDE SU
50	SARIYER SGB	TR/34/15/007/D	Rumeli Feneri Koyu	21/05/08	40	0	0	İYİ KALİTEDE SU
51	SARIYER SGB	TR/34/15/008/D	Rumeli Kavağı Plajı	21/05/08	80	40	0	İYİ KALİTEDE SU
52	SARIYER SGB	TR/34/15/009/D	Kocataş Sahili	21/05/08	40	0	0	İYİ KALİTEDE SU
53	SARIYER SGB	TR/34/15/010/D	Tarabya Plajı	21/05/08	80	40	0	İYİ KALİTEDE SU
54	SARIYER SGB	TR/34/15/011/D	Emirgan Sahili	21/05/08	40	0	0	İYİ KALİTEDE SU
55	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/001/D	Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü	20/05/08	540	0	0	İYİ KALİTEDE SU
56	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/002/D	Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii	20/05/08	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU
57	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/003/D	Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü	20/05/08	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU
58	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/004/D	Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii	20/05/08	280	0	0	İYİ KALİTEDE SU
59	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/005/D	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	20/05/08	180	0	0	İYİ KALİTEDE SU
60	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/006/D	Silivri Semizkum Basinkent 4 Sitesi Önü	20/05/08	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU
61	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/007/D	Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii	20/05/08	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU
62	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/008/D	Silivri Altınorak Sitesi Mevkii	20/05/08	280	0	0	İYİ KALİTEDE SU

Tablo1

63	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/009/D	Silivri Kumluk Mevkii	20/05/08	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU
64	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/010/D	Silivri Bizimköy Sitesi Önü	20/05/08	2500	360	120	YETERLİ KALİTEDE SU
65	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/011/D	Silivri Parkköy Sitesi Önü	20/05/08	360	0	0	İYİ KALİTEDE SU
66	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/012/D	Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü	20/05/08	440	0	0	İYİ KALİTEDE SU
67	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/013/D	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	20/05/08	1600	400	80	YETERLİ KALİTEDE SU
68	ŞİLE SGB	TR/34/23/001/D	Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı	20/05/08	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
69	ŞİLE SGB	TR/34/23/002/D	Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii	20/05/08	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
70	ŞİLE SGB	TR/34/23/004/D	İmrenli Plajı	20/05/08	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
71	ŞİLE SGB	TR/34/23/005/D	Akçakese Akkaya Plajı	20/05/08	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
72	ŞİLE SGB	TR/34/23/006/D	Kabakoz Plajı	20/05/08	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
73	ŞİLE SGB	TR/34/23/007/D	Uzunkum Plajı I	20/05/08	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
74	ŞİLE SGB	TR/34/23/008/D	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	20/05/08	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
75	ŞİLE SGB	TR/34/23/009/D	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	20/05/08	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
76	ŞİLE SGB	TR/34/23/010/D	Ağlayankaya Plajı	20/05/08	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
77	ŞİLE SGB	TR/34/23/011/D	Ayazma Plajı	20/05/08	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
78	ŞİLE SGB	TR/34/23/012/D	Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii	20/05/08	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
79	ŞİLE SGB	TR/34/23/018/D	Sahilköy Plajı	20/05/08	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU
80	TUZLA SGB	TR/34/31/001/D	Kamil Abduş Gölü Mevkii	20/05/08	500	120	40	İYİ KALİTEDE SU
81	TUZLA SGB	TR/34/31/002/D	Dodo Beach Club Önü	20/05/08	400	80	0	İYİ KALİTEDE SU
82	TUZLA SGB	TR/34/31/003/D	Marmados Sitesi Önü	20/05/08	3600	1800	200	YETERLİ KALİTEDE SU
83	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/001/D	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	21/05/08	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU
84	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/002/D	Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı	21/05/08	2000	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU



BAKIRKÖY SGB TR/34/02/006/D Yeşilköy International Hospital Önünden 20.05.2008 tarihinde alınan deniz suyu numunesinin analiz sonucu kötü kalitede çıkmış ivedilikle Bakırköy SGB ekibince 22.05.2008 tarihinde aynı noktadan alınan deniz suyu numunesi analiz sonucu yeterli kalitede çıkmıştır.

Tablo1

YÜZME SUYU DEĞERLENDİRME AÇIKLAMASI

İYİ KALİTEDE SU: Toplam koliform; 1000 ve 1000'nin, Fekal koliform; 200 ve 200'ün ve Fekal streptokok 100 ve 100'ün altındadır.

YETERLİ KALİTEDE SU: Toplam koliform; 10000 ile 1000 veya Fekal koliform ; 2000 ile 200 veya Fekal streptokok; 1000 ile 100 arasındadır.

KÖTÜ KALİTEDE SU : Toplam koliform 10000'den veya fekal koliform 2000'den veya Fekal streptokok 1000'den yüksektir.

YÜZME SUYU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ**EK 1: Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Suların Sağlaması Gereken Kalite Kriterleri Tablosu**

Mikrobiyolojik Parametreler	Klavuz Değer	Zorunlu Değer
Toplam koliform	1000	10000
Fekal koliform	200	2000
Fekal streptokok	100	1000