

2008 YILI EYLÜL AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
1	ADALAR SGB	TR/34/01/001/D	Büyükada Nakibey Plaj Önü	09/09/08	920	200	0	İYİ KALİTEDE SU
2	ADALAR SGB	TR/34/01/002/D	Büyükada Su Sporları Klubü Önü	09/09/08	200	120	0	İYİ KALİTEDE SU
3	ADALAR SGB	TR/34/01/005/D	Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü	09/09/08	800	160	0	İYİ KALİTEDE SU
4	ADALAR SGB	TR/34/01/007/D	Büyükada Yörükali Plajı Önü	09/09/08	1600	220	0	YETERLİ KALİTEDE SU
5	ADALAR SGB	TR/34/01/008/D	Heybeliada Su Sporları Klubü Önü	09/09/08	2000	600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
6	ADALAR SGB	TR/34/01/009/D	Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü	09/09/08	280	160	0	İYİ KALİTEDE SU
7	ADALAR SGB	TR/34/01/010/D	Burgazada Su Sporları Klubü Önü	09/09/08	800	120	0	İYİ KALİTEDE SU
8	ADALAR SGB	TR/34/01/014/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	09/09/08	480	200	0	İYİ KALİTEDE SU
9	ADALAR SGB	TR/34/01/015/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	09/09/08	160	80	0	İYİ KALİTEDE SU
10	ADALAR SGB	TR/34/01/016/D	Kınalıada Su Sporları Klubü Önü	09/09/08	800	200	0	İYİ KALİTEDE SU
11	ADALAR SGB	TR/34/01/019/D	Kınalıada Ülker Resturant Önü	09/09/08	160	80	0	İYİ KALİTEDE SU
12	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	09/09/08	960	0	0	İYİ KALİTEDE SU
13	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	09/09/08	2000	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
14	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/003/D	Florya Güneş Plajı	09/09/08	8000	1000	0	YETERLİ KALİTEDE SU
15	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/004/D	Yeşilköy Çiroz Kumsalı	09/09/08	6000	1000	0	YETERLİ KALİTEDE SU
16	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	09/09/08	10000	4000	0	KÖTÜ KALİTEDE SU
17	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	15/09/08	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU

2008 YILI EYLÜL AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
18	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/006/D	Yeşilköy İnternational Hospital Önü	09/09/08	1600	200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
19	BEYKOZ SGB	TR/34/04/001/D	Riva Plajı	09/09/08	3000	200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
20	BEYKOZ SGB	TR/34/04/004/D	Poyraz Plajı	09/09/08	2400	200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
21	BEYKOZ SGB	TR/34/04/005/D	Riva Elmasburnu Plajı	09/09/08	3200	600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
22	BEYKOZ SGB	TR/34/04/006/D	Riva Su Ürünleri Plajı	09/09/08	2800	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
23	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/001/D	Gürpınar Sahili	09/09/08	640	80	0	İYİ KALİTEDE SU
24	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/002/D	Albatros Sahili	09/09/08	800	40	0	İYİ KALİTEDE SU
25	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/003/D	Büyükçekmece Çocuk Sahili	09/09/08	760	80	0	İYİ KALİTEDE SU
26	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/004/D	Büyükçekmece Halk Plajı	09/09/08	600	40	0	İYİ KALİTEDE SU
27	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/005/D	Mimarsinan Sahili	09/09/08	1000	120	0	İYİ KALİTEDE SU
28	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/006/D	Kumburgaz Sahili	09/09/08	880	40	0	İYİ KALİTEDE SU
29	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/007/D	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	09/09/08	2200	360	40	YETERLİ KALİTEDE SU
30	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/008/D	Kamiloba Beldesi Ağar Camping Önü	09/09/08	1400	240	80	YETERLİ KALİTEDE SU
31	ÇATALCA SGB	TR/34/21/001/D	Durusu Karaburun On Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy)	10/09/08	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU
32	ÇATALCA SGB	TR/34/21/002/D	Durusu Karaburun On Deniz Batı Tarafı(Karaburun)	10/09/08	580	40	0	İYİ KALİTEDE SU
33	ÇATALCA SGB	TR/34/21/003/D	Durusu Karaburun Arka Deniz	10/09/08	840	80	0	İYİ KALİTEDE SU
34	ÇATALCA SGB	TR/34/21/004/D	Karacaköy Ormanlı Plajı	10/09/08	720	40	0	İYİ KALİTEDE SU

2008 YILI EYLÜL AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
35	ÇATALCA SGB	TR/34/21/005/D	Karacaköy Evicik Plajı	10/09/08	800	0	0	İYİ KALİTEDE SU
36	ÇATALCA SGB	TR/34/21/006/D	Karacaköy Çobankule Plajı	10/09/08	760	80	0	İYİ KALİTEDE SU
37	ÇATALCA SGB	TR/34/21/007/D	Karacaköy Yalıköy Plajı	10/09/08	520	40	0	İYİ KALİTEDE SU
38	ÇATALCA SGB	TR/34/21/008/D	Binkılıç Çilingöz Plajı Dereağı	10/09/08	720	40	0	İYİ KALİTEDE SU
39	ÇATALCA SGB	TR/34/21/009/D	Binkılıç Çilingöz Plajı	10/09/08	680	40	0	İYİ KALİTEDE SU
40	GOP SGB	TR/34/09/001/D	Yeniköy Sahili Otel Önü	09/09/08	200	0	0	İYİ KALİTEDE SU
41	GOP SGB	TR/34/09/002/D	Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü	09/09/08	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU
42	KADIKÖY SGB	TR/34/10/001/D	Caddebostan Plajı -Büyük Kulüp Arkası	09/09/08	1600	120	0	YETERLİ KALİTEDE SU
43	KADIKÖY SGB	TR/34/10/002/D	Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası	09/09/08	440	80	0	İYİ KALİTEDE SU
44	KADIKÖY SGB	TR/34/10/003/D	Suadiye Plajı	09/09/08	520	160	0	İYİ KALİTEDE SU
45	SARIYER SGB	TR/34/15/001/D	Kısırkaya Plajı	10/09/08	960	320	0	YETERLİ KALİTEDE SU
46	SARIYER SGB	TR/34/15/002/D	Gümüşdere Plajı	10/09/08	920	360	0	YETERLİ KALİTEDE SU
47	SARIYER SGB	TR/34/15/004/D	Kilyos Plajı	10/09/08	240	120	0	İYİ KALİTEDE SU
48	SARIYER SGB	TR/34/15/005/D	Demirciköy Dalya Plajı	10/09/08	360	200	0	İYİ KALİTEDE SU
49	SARIYER SGB	TR/34/15/006/D	Demirciköy Uzunya Plajı	10/09/08	2000	1400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
50	SARIYER SGB	TR/34/15/007/D	Rumeli Feneri Koyu	10/09/08	1560	600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
51	SARIYER SGB	TR/34/15/008/D	Rumeli Kavağı Plajı	10/09/08	1000	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU

2008 YILI EYLÜL AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
52	SARIYER SGB	TR/34/15/009/D	Kocataş Sahili	10/09/08	1040	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
53	SARIYER SGB	TR/34/15/010/D	Tarabya Plajı	10/09/08	1120	440	0	YETERLİ KALİTEDE SU
54	SARIYER SGB	TR/34/15/011/D	Emirgan Sahili	10/09/08	800	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
55	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/001/D	Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü	08/09/08	800	60	0	İYİ KALİTEDE SU
56	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/002/D	Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii	08/09/08	920	40	0	İYİ KALİTEDE SU
57	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/003/D	Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü	08/09/08	840	40	0	İYİ KALİTEDE SU
58	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/004/D	Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii	08/09/08	760	40	0	İYİ KALİTEDE SU
59	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/005/D	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	08/09/08	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU
60	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/006/D	Silivri Semizkum Basınkent 4 Sitesi Önü	08/09/08	640	40	0	İYİ KALİTEDE SU
61	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/007/D	Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii	08/09/08	720	80	0	İYİ KALİTEDE SU
62	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/008/D	Silivri Altınorak Sitesi Mevkii	08/09/08	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU
63	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/009/D	Silivri Kumluk Mevkii	08/09/08	1000	120	0	İYİ KALİTEDE SU
64	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/010/D	Silivri Bizimköy Sitesi Önü	08/09/08	1200	100	0	YETERLİ KALİTEDE SU
65	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/011/D	Silivri Parkköy Sitesi Önü	08/09/08	880	40	0	İYİ KALİTEDE SU
66	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/012/D	Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü	08/09/08	640	80	0	İYİ KALİTEDE SU
67	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/013/D	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	08/09/08	1000	160	0	İYİ KALİTEDE SU
68	ŞİLE SGB	TR/34/23/001/D	Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı	09/09/08	1240	80	0	YETERLİ KALİTEDE SU

2008 YILI EYLÜL AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
69	ŞİLE SGB	TR/34/23/002/D	Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii	09/09/08	1000	120	0	İYİ KALİTEDE SU
70	ŞİLE SGB	TR/34/23/004/D	İmrenli Plajı	09/09/08	1600	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
71	ŞİLE SGB	TR/34/23/005/D	Akçakese Akkaya Plajı	09/09/08	1200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
72	ŞİLE SGB	TR/34/23/006/D	Kabakoz Plajı	09/09/08	1600	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
73	ŞİLE SGB	TR/34/23/007/D	Uzunkum Plajı I	09/09/08	1400	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
74	ŞİLE SGB	TR/34/23/008/D	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	09/09/08	440	0	0	İYİ KALİTEDE SU
75	ŞİLE SGB	TR/34/23/009/D	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	09/09/08	800	0	0	İYİ KALİTEDE SU
76	ŞİLE SGB	TR/34/23/010/D	Ağlayankaya Plajı	09/09/08	320	0	0	İYİ KALİTEDE SU
77	ŞİLE SGB	TR/34/23/011/D	Ayazma Plajı	09/09/08	480	0	0	İYİ KALİTEDE SU
78	ŞİLE SGB	TR/34/23/012/D	Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii	09/09/08	800	0	0	İYİ KALİTEDE SU
79	ŞİLE SGB	TR/34/23/018/D	Sahilköy Plajı	09/09/08	1600	160	0	YETERLİ KALİTEDE SU
80	TUZLA SGB	TR/34/31/001/D	Kamil Abduş Gölü Mevkii	08/09/08	1200	800	0	YETERLİ KALİTEDE SU
81	TUZLA SGB	TR/34/31/002/D	Dodo Beach Club Önü	08/09/08	2400	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
82	TUZLA SGB	TR/34/31/003/D	Marmados Sitesi Önü	08/09/08	240	80	0	İYİ KALİTEDE SU
83	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/001/D	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	10/09/08	440	0	0	İYİ KALİTEDE SU
84	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/002/D	Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı	10/09/08	640	0	0	İYİ KALİTEDE SU

2008 YILI EYLÜL AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
YÜZME SUYU DEĞERLENDİRME AÇIKLAMASI								
<p>İYİ KALİTEDE SU: Toplam koliform; 1000 ve 1000'nin, Fekal koliform; 200 ve 200'ün ve Fekal streptokok 100 ve 100'ün altındadır.</p>								
<p>YETERLİ KALİTEDE SU: Toplam koliform; 10000 ile 1000 veya Fekal koliform ; 2000 ile 200 veya Fekal streptokok; 1000 ile 100 arasındadır.</p>								
<p>KÖTÜ KALİTEDE SU :Toplam koliform 10000'den veya fekal koliform 2000'den veya Fekal streptokok 1000'den yüksektir.</p>								
YÜZME SUYU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ								
<p align="center">EK 1: Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Suların Sağlaması Gereken Kalite Kriterleri Tablosu</p>								
Mikrobiyolojik Parametreler			Klavuz Değer		Zorunlu Değer			
Toplam koliform			1000		10000			
Fekal koliform			200		2000			
Fekal streptokok			100		1000			