

2008 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

| Sıra No | Numuneyi Gönderen Kurum | Numunenin Alındığı Nokta Kodu | Numunenin Alındığı Nokta | Numune Alım Tarihi | Toplam Koliform | Fekal Koliform | Fekal Streptokok | Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu |
|---------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|---|
| 1 | ADALAR SGB | TR/34/01/001/D | Büyükada Nakibey Plaj Önü | 01/07/08 | 600 | 400 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 2 | ADALAR SGB | TR/34/01/001/D | Büyükada Nakibey Plaj Önü | 15/07/08 | 240 | 80 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 3 | ADALAR SGB | TR/34/01/001/D | Büyükada Nakibey Plaj Önü | 29/07/08 | 1200 | 400 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 4 | ADALAR SGB | TR/34/01/002/D | Büyükada Su Sporları Klubü Önü | 01/07/08 | 1200 | 800 | 40 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 5 | ADALAR SGB | TR/34/01/002/D | Büyükada Su Sporları Klubü Önü | 15/07/08 | 80 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 6 | ADALAR SGB | TR/34/01/002/D | Büyükada Su Sporları Klubü Önü | 29/07/08 | 4400 | 3600 | 120 | KÖTÜ KALİTEDE SU |
| 7 | ADALAR SGB | TR/34/01/002/D | Büyükada Su Sporları Klubü Önü | 05/08/08 | 1600 | 80 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 8 | ADALAR SGB | TR/34/01/005/D | Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü | 01/07/08 | 800 | 400 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 9 | ADALAR SGB | TR/34/01/005/D | Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü | 15/07/08 | 140 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 10 | ADALAR SGB | TR/34/01/005/D | Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü | 29/07/08 | 800 | 400 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 11 | ADALAR SGB | TR/34/01/007/D | Büyükada Yörükali Plajı Önü | 01/07/08 | 1200 | 600 | 80 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 12 | ADALAR SGB | TR/34/01/007/D | Büyükada Yörükali Plajı Önü | 15/07/08 | 140 | 40 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 13 | ADALAR SGB | TR/34/01/007/D | Büyükada Yörükali Plajı Önü | 29/07/08 | 5600 | 2400 | 80 | KÖTÜ KALİTEDE SU |
| 14 | ADALAR SGB | TR/34/01/007/D | Büyükada Yörükali Plajı Önü | 05/08/08 | 1240 | 180 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 15 | ADALAR SGB | TR/34/01/008/D | Heybeliada Su Sporları Klubü Önü | 01/07/08 | 200 | 120 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 16 | ADALAR SGB | TR/34/01/008/D | Heybeliada Su Sporları Klubü Önü | 15/07/08 | 140 | 40 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 17 | ADALAR SGB | TR/34/01/008/D | Heybeliada Su Sporları Klubü Önü | 29/07/08 | 3200 | 1600 | 40 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 18 | ADALAR SGB | TR/34/01/009/D | Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü | 01/07/08 | 800 | 200 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 19 | ADALAR SGB | TR/34/01/009/D | Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü | 15/07/08 | 280 | 160 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 20 | ADALAR SGB | TR/34/01/009/D | Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü | 29/07/08 | 4000 | 3600 | 40 | KÖTÜ KALİTEDE SU |
| 21 | ADALAR SGB | TR/34/01/009/D | Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü | 05/08/08 | 1400 | 240 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 22 | ADALAR SGB | TR/34/01/010/D | Burgazada Su Sporları Klubü Önü | 01/07/08 | 1200 | 800 | 40 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 23 | ADALAR SGB | TR/34/01/010/D | Burgazada Su Sporları Klubü Önü | 15/07/08 | 480 | 200 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 24 | ADALAR SGB | TR/34/01/010/D | Burgazada Su Sporları Klubü Önü | 29/07/08 | 1200 | 800 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |

2008 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

| Sıra No | Numuneyi Gönderen Kurum | Numunenin Alındığı Nokta Kodu | Numunenin Alındığı Nokta | Numune Alım Tarihi | Toplam Koliform | Fekal Koliform | Fekal Streptokok | Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu |
|---------|-------------------------|-------------------------------|--|--------------------|-----------------|----------------|------------------|---|
| 25 | ADALAR SGB | TR/34/01/014/D | Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü | 01/07/08 | 1600 | 400 | 80 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 26 | ADALAR SGB | TR/34/01/014/D | Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü | 15/07/08 | 800 | 120 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 27 | ADALAR SGB | TR/34/01/014/D | Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü | 29/07/08 | 1600 | 800 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 28 | ADALAR SGB | TR/34/01/015/D | Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü | 01/07/08 | 800 | 400 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 29 | ADALAR SGB | TR/34/01/015/D | Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü | 15/07/08 | 160 | 40 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 30 | ADALAR SGB | TR/34/01/015/D | Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü | 29/07/08 | 2000 | 1200 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 31 | ADALAR SGB | TR/34/01/016/D | Kınalıada Su Sporları Klubü Önü | 01/07/08 | 2000 | 800 | 80 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 32 | ADALAR SGB | TR/34/01/016/D | Kınalıada Su Sporları Klubü Önü | 15/07/08 | 160 | 80 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 33 | ADALAR SGB | TR/34/01/016/D | Kınalıada Su Sporları Klubü Önü | 29/07/08 | 2400 | 800 | 80 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 34 | ADALAR SGB | TR/34/01/019/D | Kınalıada Ülker Resturant Önü | 01/07/08 | 400 | 120 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 35 | ADALAR SGB | TR/34/01/019/D | Kınalıada Ülker Resturant Önü | 15/07/08 | 800 | 300 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 36 | ADALAR SGB | TR/34/01/019/D | Kınalıada Ülker Resturant Önü | 29/07/08 | 1200 | 400 | 40 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 37 | BAKIRKÖY SGB | TR/34/02/001/D | Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü | 01/07/08 | 1560 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 38 | BAKIRKÖY SGB | TR/34/02/001/D | Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü | 15/07/08 | 1840 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 39 | BAKIRKÖY SGB | TR/34/02/001/D | Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü | 29/07/08 | 440 | 200 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 40 | BAKIRKÖY SGB | TR/34/02/002/D | Menekşe Plajı İskele Önü | 01/07/08 | 7200 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 41 | BAKIRKÖY SGB | TR/34/02/002/D | Menekşe Plajı İskele Önü | 15/07/08 | 1720 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 42 | BAKIRKÖY SGB | TR/34/02/002/D | Menekşe Plajı İskele Önü | 29/07/08 | 540 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 43 | BAKIRKÖY SGB | TR/34/02/003/D | Florya Güneş Plajı | 01/07/08 | 1340 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 44 | BAKIRKÖY SGB | TR/34/02/003/D | Florya Güneş Plajı | 15/07/08 | 1600 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 45 | BAKIRKÖY SGB | TR/34/02/003/D | Florya Güneş Plajı | 29/07/08 | 12000 | 0 | 0 | KÖTÜ KALİTEDE SU |
| 46 | BAKIRKÖY SGB | TR/34/02/003/D | Florya Güneş Plajı | 04/08/08 | 3360 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 47 | BAKIRKÖY SGB | TR/34/02/004/D | Yeşilköy Çiroz Kumsalı | 01/07/08 | 240 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 48 | BAKIRKÖY SGB | TR/34/02/004/D | Yeşilköy Çiroz Kumsalı | 15/07/08 | 8000 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |

2008 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

| Sıra No | Numuneyi Gönderen Kurum | Numunenin Alındığı Nokta Kodu | Numunenin Alındığı Nokta | Numune Alım Tarihi | Toplam Koliform | Fekal Koliform | Fekal Streptokok | Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu |
|---------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|---|
| 49 | BAKIRKÖY SGB | TR/34/02/004/D | Yeşilköy Çiroz Kumsalı | 29/07/08 | 240 | 100 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 50 | BAKIRKÖY SGB | TR/34/02/005/D | Yeşilköy Polis Merkezi Önü | 01/07/08 | 720 | 80 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 51 | BAKIRKÖY SGB | TR/34/02/005/D | Yeşilköy Polis Merkezi Önü | 15/07/08 | 11200 | 0 | 0 | KÖTÜ KALİTEDE SU |
| 52 | BAKIRKÖY SGB | TR/34/02/005/D | Yeşilköy Polis Merkezi Önü | 21/07/08 | 9600 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 53 | BAKIRKÖY SGB | TR/34/02/005/D | Yeşilköy Polis Merkezi Önü | 29/07/08 | 480 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 54 | BAKIRKÖY SGB | TR/34/02/006/D | Yeşilköy İnternational Hospital Önü | 01/07/08 | 8400 | 40 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 55 | BAKIRKÖY SGB | TR/34/02/006/D | Yeşilköy İnternational Hospital Önü | 15/07/08 | 16000 | 1600 | 3800 | KÖTÜ KALİTEDE SU |
| 56 | BAKIRKÖY SGB | TR/34/02/006/D | Yeşilköy İnternational Hospital Önü | 21/07/08 | 4000 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 57 | BAKIRKÖY SGB | TR/34/02/006/D | Yeşilköy İnternational Hospital Önü | 29/07/08 | 3960 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 58 | BEYKOZ SGB | TR/34/04/001/D | Riva Plajı | 01/07/08 | 1000 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 59 | BEYKOZ SGB | TR/34/04/001/D | Riva Plajı | 15/07/08 | 600 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 60 | BEYKOZ SGB | TR/34/04/001/D | Riva Plajı | 29/07/08 | 1600 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 61 | BEYKOZ SGB | TR/34/04/004/D | Poyraz Plajı | 01/07/08 | 2000 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 62 | BEYKOZ SGB | TR/34/04/004/D | Poyraz Plajı | 15/07/08 | 600 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 63 | BEYKOZ SGB | TR/34/04/004/D | Poyraz Plajı | 29/07/08 | 1400 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 64 | BEYKOZ SGB | TR/34/04/005/D | Riva Elmasburnu Plajı | 01/07/08 | 960 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 65 | BEYKOZ SGB | TR/34/04/005/D | Riva Elmasburnu Plajı | 15/07/08 | 600 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 66 | BEYKOZ SGB | TR/34/04/005/D | Riva Elmasburnu Plajı | 29/07/08 | 1400 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 67 | BEYKOZ SGB | TR/34/04/006/D | Riva Su Ürünleri Plajı | 01/07/08 | 1440 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 68 | BEYKOZ SGB | TR/34/04/006/D | Riva Su Ürünleri Plajı | 15/07/08 | 1120 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 69 | BEYKOZ SGB | TR/34/04/006/D | Riva Su Ürünleri Plajı | 29/07/08 | 1240 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 70 | B.ÇEKMECE SGB | TR/34/25/001/D | Gürpınar Sahili | 01/07/08 | 1800 | 240 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 71 | B.ÇEKMECE SGB | TR/34/25/001/D | Gürpınar Sahili | 15/07/08 | 440 | 80 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 72 | B.ÇEKMECE SGB | TR/34/25/001/D | Gürpınar Sahili | 29/07/08 | 2400 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |

2008 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

| Sıra No | Numuneyi Gönderen Kurum | Numunenin Alındığı Nokta Kodu | Numunenin Alındığı Nokta | Numune Alım Tarihi | Toplam Koliform | Fekal Koliform | Fekal Streptokok | Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu |
|---------|-------------------------|-------------------------------|--|--------------------|-----------------|----------------|------------------|---|
| 73 | B.ÇEKMECE SGB | TR/34/25/002/D | Albatros Sahili | 01/07/08 | 2200 | 420 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 74 | B.ÇEKMECE SGB | TR/34/25/002/D | Albatros Sahili | 15/07/08 | 2800 | 760 | 160 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 75 | B.ÇEKMECE SGB | TR/34/25/002/D | Albatros Sahili | 29/07/08 | 880 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 76 | B.ÇEKMECE SGB | TR/34/25/003/D | Büyükçekmece Çocuk Sahili | 01/07/08 | 1680 | 360 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 77 | B.ÇEKMECE SGB | TR/34/25/003/D | Büyükçekmece Çocuk Sahili | 15/07/08 | 1200 | 240 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 78 | B.ÇEKMECE SGB | TR/34/25/003/D | Büyükçekmece Çocuk Sahili | 29/07/08 | 1080 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 79 | B.ÇEKMECE SGB | TR/34/25/004/D | Büyükçekmece Halk Plajı | 01/07/08 | 1200 | 320 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 80 | B.ÇEKMECE SGB | TR/34/25/004/D | Büyükçekmece Halk Plajı | 15/07/08 | 2400 | 480 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 81 | B.ÇEKMECE SGB | TR/34/25/004/D | Büyükçekmece Halk Plajı | 29/07/08 | 800 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 82 | B.ÇEKMECE SGB | TR/34/25/005/D | Mimarsinan Sahili | 01/07/08 | 2400 | 440 | 80 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 83 | B.ÇEKMECE SGB | TR/34/25/005/D | Mimarsinan Sahili | 15/07/08 | 6200 | 580 | 120 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 84 | B.ÇEKMECE SGB | TR/34/25/005/D | Mimarsinan Sahili | 29/07/08 | 1200 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 85 | B.ÇEKMECE SGB | TR/34/25/006/D | Kumburgaz Sahili | 01/07/08 | 2200 | 360 | 280 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 86 | B.ÇEKMECE SGB | TR/34/25/006/D | Kumburgaz Sahili | 15/07/08 | 2400 | 240 | 120 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 87 | B.ÇEKMECE SGB | TR/34/25/006/D | Kumburgaz Sahili | 29/07/08 | 1000 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 88 | B.ÇEKMECE SGB | TR/34/25/007/D | Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü | 01/07/08 | 3200 | 440 | 80 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 89 | B.ÇEKMECE SGB | TR/34/25/007/D | Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü | 15/07/08 | 4200 | 520 | 100 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 90 | B.ÇEKMECE SGB | TR/34/25/007/D | Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü | 29/07/08 | 1600 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 91 | B.ÇEKMECE SGB | TR/34/25/008/D | Kamiloba Beldesi Ağar Camping Önü | 01/07/08 | 2400 | 360 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 92 | B.ÇEKMECE SGB | TR/34/25/008/D | Kamiloba Beldesi Ağar Camping Önü | 15/07/08 | 3200 | 400 | 80 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 93 | B.ÇEKMECE SGB | TR/34/25/008/D | Kamiloba Beldesi Ağar Camping Önü | 29/07/08 | 1800 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 94 | ÇATALCA SGB | TR/34/21/001/D | Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy) | 01/07/08 | 2600 | 400 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 95 | ÇATALCA SGB | TR/34/21/001/D | Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy) | 17/07/08 | 880 | 120 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 96 | ÇATALCA SGB | TR/34/21/001/D | Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy) | 30/07/08 | 40 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |

2008 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

| Sıra No | Numuneyi Gönderen Kurum | Numunenin Alındığı Nokta Kodu | Numunenin Alındığı Nokta | Numune Alım Tarihi | Toplam Koliform | Fekal Koliform | Fekal Streptokok | Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu |
|---------|-------------------------|-------------------------------|--|--------------------|-----------------|----------------|------------------|---|
| 97 | ÇATALCA SGB | TR/34/21/002/D | Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Karaburun) | 01/07/08 | 2800 | 360 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 98 | ÇATALCA SGB | TR/34/21/002/D | Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Karaburun) | 17/07/08 | 800 | 80 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 99 | ÇATALCA SGB | TR/34/21/002/D | Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Karaburun) | 30/07/08 | 1600 | 120 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 100 | ÇATALCA SGB | TR/34/21/003/D | Durusu Karaburun Arka Deniz | 01/07/08 | 3600 | 400 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 101 | ÇATALCA SGB | TR/34/21/003/D | Durusu Karaburun Arka Deniz | 17/07/08 | 840 | 100 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 102 | ÇATALCA SGB | TR/34/21/003/D | Durusu Karaburun Arka Deniz | 30/07/08 | 480 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 103 | ÇATALCA SGB | TR/34/21/004/D | Karacaköy Ormanlı Plajı | 01/07/08 | 3800 | 420 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 104 | ÇATALCA SGB | TR/34/21/004/D | Karacaköy Ormanlı Plajı | 17/07/08 | 1600 | 360 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 105 | ÇATALCA SGB | TR/34/21/004/D | Karacaköy Ormanlı Plajı | 30/07/08 | 400 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 106 | ÇATALCA SGB | TR/34/21/005/D | Karacaköy Evicik Plajı | 01/07/08 | 2400 | 280 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 107 | ÇATALCA SGB | TR/34/21/005/D | Karacaköy Evicik Plajı | 17/07/08 | 800 | 160 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 108 | ÇATALCA SGB | TR/34/21/005/D | Karacaköy Evicik Plajı | 30/07/08 | 880 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 109 | ÇATALCA SGB | TR/34/21/006/D | Karacaköy Çobankule Plajı | 01/07/08 | 2160 | 400 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 110 | ÇATALCA SGB | TR/34/21/006/D | Karacaköy Çobankule Plajı | 17/07/08 | 880 | 120 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 111 | ÇATALCA SGB | TR/34/21/006/D | Karacaköy Çobankule Plajı | 30/07/08 | 1000 | 120 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 112 | ÇATALCA SGB | TR/34/21/007/D | Karacaköy Yalıköy Plajı | 01/07/08 | 2800 | 440 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 113 | ÇATALCA SGB | TR/34/21/007/D | Karacaköy Yalıköy Plajı | 17/07/08 | 760 | 40 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 114 | ÇATALCA SGB | TR/34/21/007/D | Karacaköy Yalıköy Plajı | 30/07/08 | 840 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 115 | ÇATALCA SGB | TR/34/21/008/D | Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı | 01/07/08 | 2200 | 360 | 40 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 116 | ÇATALCA SGB | TR/34/21/008/D | Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı | 17/07/08 | 680 | 160 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 117 | ÇATALCA SGB | TR/34/21/008/D | Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı | 30/07/08 | 600 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 118 | ÇATALCA SGB | TR/34/21/009/D | Binkılıç Çilingoz Plajı | 01/07/08 | 2600 | 440 | 80 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 119 | ÇATALCA SGB | TR/34/21/009/D | Binkılıç Çilingoz Plajı | 17/07/08 | 600 | 80 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 120 | ÇATALCA SGB | TR/34/21/009/D | Binkılıç Çilingoz Plajı | 30/07/08 | 860 | 80 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |

2008 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

| Sıra No | Numuneyi Gönderen Kurum | Numunenin Alındığı Nokta Kodu | Numunenin Alındığı Nokta | Numune Alım Tarihi | Toplam Koliform | Fekal Koliform | Fekal Streptokok | Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu |
|---------|-------------------------|-------------------------------|--|--------------------|-----------------|----------------|------------------|---|
| 121 | GOP SGB | TR/34/09/001/D | Yeniköy Sahili Otel Önü | 01/07/08 | 240 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 122 | GOP SGB | TR/34/09/001/D | Yeniköy Sahili Otel Önü | 15/07/08 | 360 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 123 | GOP SGB | TR/34/09/001/D | Yeniköy Sahili Otel Önü | 29/07/08 | 1100 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 124 | GOP SGB | TR/34/09/002/D | Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü | 01/07/08 | 280 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 125 | GOP SGB | TR/34/09/002/D | Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü | 15/07/08 | 480 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 126 | GOP SGB | TR/34/09/002/D | Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü | 29/07/08 | 1500 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 127 | KADIKÖY SGB | TR/34/10/001/D | Caddebostan Plajı -Büyük Klüp Arkası | 01/07/08 | 320 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 128 | KADIKÖY SGB | TR/34/10/001/D | Caddebostan Plajı -Büyük Klüp Arkası | 15/07/08 | 480 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 129 | KADIKÖY SGB | TR/34/10/001/D | Caddebostan Plajı -Büyük Klüp Arkası | 29/07/08 | 920 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 130 | KADIKÖY SGB | TR/34/10/002/D | Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası | 01/07/08 | 960 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 131 | KADIKÖY SGB | TR/34/10/002/D | Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası | 15/07/08 | 1600 | 120 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 132 | KADIKÖY SGB | TR/34/10/002/D | Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası | 29/07/08 | 720 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 133 | KADIKÖY SGB | TR/34/10/003/D | Suadiye Plajı | 01/07/08 | 240 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 134 | KADIKÖY SGB | TR/34/10/003/D | Suadiye Plajı | 15/07/08 | 460 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 135 | KADIKÖY SGB | TR/34/10/003/D | Suadiye Plajı | 29/07/08 | 440 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 136 | SARIYER SGB | TR/34/15/001/D | Kısırkaya Plajı | 02/07/08 | 1200 | 800 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 137 | SARIYER SGB | TR/34/15/001/D | Kısırkaya Plajı | 16/07/08 | 12600 | 4000 | 280 | KÖTÜ KALİTEDE SU |
| 138 | SARIYER SGB | TR/34/15/001/D | Kısırkaya Plajı | 21/07/08 | 1000 | 320 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 139 | SARIYER SGB | TR/34/15/001/D | Kısırkaya Plajı | 30/07/08 | 80 | 80 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 140 | SARIYER SGB | TR/34/15/002/D | Gümüşdere Plajı | 02/07/08 | 600 | 200 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 141 | SARIYER SGB | TR/34/15/002/D | Gümüşdere Plajı | 16/07/08 | 12000 | 2000 | 200 | KÖTÜ KALİTEDE SU |
| 142 | SARIYER SGB | TR/34/15/002/D | Gümüşdere Plajı | 21/07/08 | 800 | 200 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 143 | SARIYER SGB | TR/34/15/002/D | Gümüşdere Plajı | 30/07/08 | 80 | 40 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 144 | SARIYER SGB | TR/34/15/004/D | Kilyos Plajı | 02/07/08 | 600 | 200 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |

2008 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

| Sıra No | Numuneyi Gönderen Kurum | Numunenin Alındığı Nokta Kodu | Numunenin Alındığı Nokta | Numune Alım Tarihi | Toplam Koliform | Fekal Koliform | Fekal Streptokok | Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu |
|---------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|---|
| 145 | SARIYER SGB | TR/34/15/004/D | Kilyos Plajı | 16/07/08 | 10400 | 2800 | 240 | KÖTÜ KALİTEDE SU |
| 146 | SARIYER SGB | TR/34/15/004/D | Kilyos Plajı | 21/07/08 | 1080 | 120 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 147 | SARIYER SGB | TR/34/15/004/D | Kilyos Plajı | 30/07/08 | 400 | 320 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 148 | SARIYER SGB | TR/34/15/005/D | Demirciköy Dalya Plajı | 02/07/08 | 16000 | 14000 | 0 | KÖTÜ KALİTEDE SU |
| 149 | SARIYER SGB | TR/34/15/005/D | Demirciköy Dalya Plajı | 07/07/08 | 120 | 120 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 150 | SARIYER SGB | TR/34/15/005/D | Demirciköy Dalya Plajı | 16/07/08 | 13000 | 1800 | 200 | KÖTÜ KALİTEDE SU |
| 151 | SARIYER SGB | TR/34/15/005/D | Demirciköy Dalya Plajı | 21/07/08 | 360 | 40 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 152 | SARIYER SGB | TR/34/15/005/D | Demirciköy Dalya Plajı | 30/07/08 | 0 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 153 | SARIYER SGB | TR/34/15/006/D | Demirciköy Uzunya Plajı | 02/07/08 | 8000 | 2000 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 154 | SARIYER SGB | TR/34/15/006/D | Demirciköy Uzunya Plajı | 07/07/08 | 1000 | 400 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 155 | SARIYER SGB | TR/34/15/006/D | Demirciköy Uzunya Plajı | 16/07/08 | 15000 | 2120 | 200 | KÖTÜ KALİTEDE SU |
| 156 | SARIYER SGB | TR/34/15/006/D | Demirciköy Uzunya Plajı | 21/07/08 | 160 | 80 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 157 | SARIYER SGB | TR/34/15/006/D | Demirciköy Uzunya Plajı | 30/07/08 | 360 | 200 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 158 | SARIYER SGB | TR/34/15/007/D | Rumeli Feneri Koyu | 02/07/08 | 1600 | 800 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 159 | SARIYER SGB | TR/34/15/007/D | Rumeli Feneri Koyu | 16/07/08 | 840 | 480 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 160 | SARIYER SGB | TR/34/15/007/D | Rumeli Feneri Koyu | 30/07/08 | 0 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 161 | SARIYER SGB | TR/34/15/008/D | Rumeli Kavağı Plajı | 02/07/08 | 14000 | 12000 | 0 | KÖTÜ KALİTEDE SU |
| 162 | SARIYER SGB | TR/34/15/008/D | Rumeli Kavağı Plajı | 07/07/08 | 280 | 280 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 163 | SARIYER SGB | TR/34/15/008/D | Rumeli Kavağı Plajı | 16/07/08 | 880 | 520 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 164 | SARIYER SGB | TR/34/15/008/D | Rumeli Kavağı Plajı | 30/07/08 | 80 | 40 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 165 | SARIYER SGB | TR/34/15/009/D | Kocataş Sahili | 02/07/08 | 8000 | 7200 | 0 | KÖTÜ KALİTEDE SU |
| 166 | SARIYER SGB | TR/34/15/009/D | Kocataş Sahili | 07/07/08 | 1200 | 560 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 167 | SARIYER SGB | TR/34/15/009/D | Kocataş Sahili | 16/07/08 | 2000 | 800 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 168 | SARIYER SGB | TR/34/15/009/D | Kocataş Sahili | 30/07/08 | 120 | 140 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |

2008 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

| Sıra No | Numuneyi Gönderen Kurum | Numunenin Alındığı Nokta Kodu | Numunenin Alındığı Nokta | Numune Alım Tarihi | Toplam Koliform | Fekal Koliform | Fekal Streptokok | Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu |
|---------|-------------------------|-------------------------------|---|--------------------|-----------------|----------------|------------------|---|
| 169 | SARIYER SGB | TR/34/15/010/D | Tarabya Plajı | 02/07/08 | 1760 | 1400 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 170 | SARIYER SGB | TR/34/15/010/D | Tarabya Plajı | 16/07/08 | 960 | 400 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 171 | SARIYER SGB | TR/34/15/010/D | Tarabya Plajı | 30/07/08 | 0 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 172 | SARIYER SGB | TR/34/15/011/D | Emirgan Sahili | 02/07/08 | 16600 | 3800 | 0 | KÖTÜ KALİTEDE SU |
| 173 | SARIYER SGB | TR/34/15/011/D | Emirgan Sahili | 07/07/08 | 1800 | 1200 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 174 | SARIYER SGB | TR/34/15/011/D | Emirgan Sahili | 16/07/08 | 2400 | 920 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 175 | SARIYER SGB | TR/34/15/011/D | Emirgan Sahili | 30/07/08 | 80 | 80 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 176 | SİLİVRİ SGB | TR/34/22/001/D | Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü | 14/07/08 | 2800 | 360 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 177 | SİLİVRİ SGB | TR/34/22/001/D | Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü | 28/07/08 | 400 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 178 | SİLİVRİ SGB | TR/34/22/002/D | Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii | 14/07/08 | 3200 | 240 | 80 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 179 | SİLİVRİ SGB | TR/34/22/002/D | Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii | 28/07/08 | 1760 | 80 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 180 | SİLİVRİ SGB | TR/34/22/003/D | Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü | 14/07/08 | 4200 | 280 | 80 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 181 | SİLİVRİ SGB | TR/34/22/003/D | Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü | 28/07/08 | 880 | 40 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 182 | SİLİVRİ SGB | TR/34/22/004/D | Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii | 14/07/08 | 3600 | 400 | 100 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 183 | SİLİVRİ SGB | TR/34/22/004/D | Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii | 28/07/08 | 720 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 184 | SİLİVRİ SGB | TR/34/22/005/D | Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü | 14/07/08 | 2400 | 280 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 185 | SİLİVRİ SGB | TR/34/22/005/D | Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü | 28/07/08 | 1520 | 40 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 186 | SİLİVRİ SGB | TR/34/22/006/D | Silivri Semizkum Basıncent 4 Sitesi Önü | 14/07/08 | 2600 | 320 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 187 | SİLİVRİ SGB | TR/34/22/006/D | Silivri Semizkum Basıncent 4 Sitesi Önü | 28/07/08 | 480 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 188 | SİLİVRİ SGB | TR/34/22/007/D | Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii | 14/07/08 | 3200 | 240 | 80 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 189 | SİLİVRİ SGB | TR/34/22/007/D | Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii | 28/07/08 | 1600 | 80 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 190 | SİLİVRİ SGB | TR/34/22/008/D | Silivri Altınorak Sitesi Mevkii | 14/07/08 | 2800 | 360 | 40 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 191 | SİLİVRİ SGB | TR/34/22/008/D | Silivri Altınorak Sitesi Mevkii | 28/07/08 | 1800 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 192 | SİLİVRİ SGB | TR/34/22/009/D | Silivri Kumluk Mevkii | 14/07/08 | 1800 | 240 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |

2008 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

| Sıra No | Numuneyi Gönderen Kurum | Numunenin Alındığı Nokta Kodu | Numunenin Alındığı Nokta | Numune Alım Tarihi | Toplam Koliform | Fekal Koliform | Fekal Streptokok | Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu |
|---------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|---|
| 193 | SİLİVRİ SGB | TR/34/22/009/D | Silivri Kumluk Mevkii | 28/07/08 | 2400 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 194 | SİLİVRİ SGB | TR/34/22/010/D | Silivri Bizimköy Sitesi Önü | 14/07/08 | 2400 | 320 | 40 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 195 | SİLİVRİ SGB | TR/34/22/010/D | Silivri Bizimköy Sitesi Önü | 28/07/08 | 1800 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 196 | SİLİVRİ SGB | TR/34/22/011/D | Silivri Parkköy Sitesi Önü | 14/07/08 | 1800 | 200 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 197 | SİLİVRİ SGB | TR/34/22/011/D | Silivri Parkköy Sitesi Önü | 28/07/08 | 1400 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 198 | SİLİVRİ SGB | TR/34/22/012/D | Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü | 14/07/08 | 1600 | 240 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 199 | SİLİVRİ SGB | TR/34/22/012/D | Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü | 28/07/08 | 1200 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 200 | SİLİVRİ SGB | TR/34/22/013/D | Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii | 14/07/08 | 1700 | 360 | 80 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 201 | SİLİVRİ SGB | TR/34/22/013/D | Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii | 28/07/08 | 3200 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 202 | ŞİLE SGB | TR/34/23/001/D | Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı | 01/07/08 | 1800 | 200 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 203 | ŞİLE SGB | TR/34/23/001/D | Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı | 15/07/08 | 320 | 120 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 204 | ŞİLE SGB | TR/34/23/001/D | Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı | 29/07/08 | 800 | 40 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 205 | ŞİLE SGB | TR/34/23/002/D | Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii | 01/07/08 | 1600 | 80 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 206 | ŞİLE SGB | TR/34/23/002/D | Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii | 15/07/08 | 240 | 40 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 207 | ŞİLE SGB | TR/34/23/002/D | Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii | 29/07/08 | 360 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 208 | ŞİLE SGB | TR/34/23/004/D | İmrenli Plajı | 01/07/08 | 1000 | 100 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 209 | ŞİLE SGB | TR/34/23/004/D | İmrenli Plajı | 15/07/08 | 200 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 210 | ŞİLE SGB | TR/34/23/004/D | İmrenli Plajı | 29/07/08 | 720 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 211 | ŞİLE SGB | TR/34/23/005/D | Akçakese Akkaya Plajı | 01/07/08 | 960 | 240 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 212 | ŞİLE SGB | TR/34/23/005/D | Akçakese Akkaya Plajı | 15/07/08 | 240 | 80 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 213 | ŞİLE SGB | TR/34/23/005/D | Akçakese Akkaya Plajı | 29/07/08 | 320 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 214 | ŞİLE SGB | TR/34/23/006/D | Kabakoz Plajı | 01/07/08 | 1760 | 320 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 215 | ŞİLE SGB | TR/34/23/006/D | Kabakoz Plajı | 15/07/08 | 320 | 80 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 216 | ŞİLE SGB | TR/34/23/006/D | Kabakoz Plajı | 29/07/08 | 160 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |

2008 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

| Sıra No | Numuneyi Gönderen Kurum | Numunenin Alındığı Nokta Kodu | Numunenin Alındığı Nokta | Numune Alım Tarihi | Toplam Koliform | Fekal Koliform | Fekal Streptokok | Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu |
|---------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|---|
| 217 | ŞİLE SGB | TR/34/23/007/D | Uzunkum Plajı I | 01/07/08 | 600 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 218 | ŞİLE SGB | TR/34/23/007/D | Uzunkum Plajı I | 15/07/08 | 40 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 219 | ŞİLE SGB | TR/34/23/007/D | Uzunkum Plajı I | 29/07/08 | 400 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 220 | ŞİLE SGB | TR/34/23/008/D | Uzunkum Plajı II (Dere yanı) | 01/07/08 | 720 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 221 | ŞİLE SGB | TR/34/23/008/D | Uzunkum Plajı II (Dere yanı) | 15/07/08 | 320 | 80 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 222 | ŞİLE SGB | TR/34/23/008/D | Uzunkum Plajı II (Dere yanı) | 29/07/08 | 360 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 223 | ŞİLE SGB | TR/34/23/009/D | Uzunkum Plajı (Orta Nokta) | 01/07/08 | 720 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 224 | ŞİLE SGB | TR/34/23/009/D | Uzunkum Plajı (Orta Nokta) | 15/07/08 | 600 | 160 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 225 | ŞİLE SGB | TR/34/23/009/D | Uzunkum Plajı (Orta Nokta) | 29/07/08 | 160 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 226 | ŞİLE SGB | TR/34/23/010/D | Ağlayankaya Plajı | 01/07/08 | 1320 | 440 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 227 | ŞİLE SGB | TR/34/23/010/D | Ağlayankaya Plajı | 15/07/08 | 120 | 80 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 228 | ŞİLE SGB | TR/34/23/010/D | Ağlayankaya Plajı | 29/07/08 | 80 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 229 | ŞİLE SGB | TR/34/23/011/D | Ayazma Plajı | 01/07/08 | 1120 | 80 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 230 | ŞİLE SGB | TR/34/23/011/D | Ayazma Plajı | 15/07/08 | 160 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 231 | ŞİLE SGB | TR/34/23/011/D | Ayazma Plajı | 29/07/08 | 120 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 232 | ŞİLE SGB | TR/34/23/012/D | Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii | 01/07/08 | 600 | 80 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 233 | ŞİLE SGB | TR/34/23/012/D | Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii | 15/07/08 | 240 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 234 | ŞİLE SGB | TR/34/23/012/D | Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii | 29/07/08 | 600 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 235 | ŞİLE SGB | TR/34/23/018/D | Sahilköy Plajı | 01/07/08 | 440 | 80 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 236 | ŞİLE SGB | TR/34/23/018/D | Sahilköy Plajı | 15/07/08 | 400 | 200 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 237 | ŞİLE SGB | TR/34/23/018/D | Sahilköy Plajı | 29/07/08 | 600 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 238 | TUZLA SGB | TR/34/31/001/D | Kamil Abduş Gölü Mevkii | 14/07/08 | 2000 | 1600 | 80 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 239 | TUZLA SGB | TR/34/31/001/D | Kamil Abduş Gölü Mevkii | 28/07/08 | 1600 | 800 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 240 | TUZLA SGB | TR/34/31/002/D | Dodo Beach Club Önü | 14/07/08 | 2200 | 1000 | 40 | YETERLİ KALİTEDE SU |

2008 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

| Sıra No | Numuneyi Gönderen Kurum | Numunenin Alındığı Nokta Kodu | Numunenin Alındığı Nokta | Numune Alım Tarihi | Toplam Koliform | Fekal Koliform | Fekal Streptokok | Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu |
|---------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|---|
| 241 | TUZLA SGB | TR/34/31/002/D | Dodo Beach Club Önü | 28/07/08 | 1200 | 1000 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 242 | TUZLA SGB | TR/34/31/003/D | Marmados Sitesi Önü | 14/07/08 | 400 | 120 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 243 | TUZLA SGB | TR/34/31/003/D | Marmados Sitesi Önü | 28/07/08 | 5600 | 1600 | 80 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 244 | ÜSKÜDAR SGB | TR/34/18/001/D | Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı | 02/07/08 | 560 | 120 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
| 245 | ÜSKÜDAR SGB | TR/34/18/001/D | Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı | 16/07/08 | 2000 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 246 | ÜSKÜDAR SGB | TR/34/18/001/D | Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı | 30/07/08 | 1600 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 247 | ÜSKÜDAR SGB | TR/34/18/002/D | Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı | 02/07/08 | 1200 | 240 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 248 | ÜSKÜDAR SGB | TR/34/18/002/D | Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı | 16/07/08 | 2000 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
| 249 | ÜSKÜDAR SGB | TR/34/18/002/D | Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı | 30/07/08 | 1400 | 0 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |

NOT: Temmuz ayında en son alınan numunelerin tarihleri kırmızı renkle belirtilmiştir.

YÜZME SUYU DEĞERLENDİRME AÇIKLAMASI

İYİ KALİTEDE SU: Toplam koliform; 1000 ve 1000'nin, Fekal koliform; 200 ve 200'ün ve Fekal streptokok 100 ve 100'ün altındadır.

YETERLİ KALİTEDE SU: Toplam koliform; 10000 ile 1000 veya Fekal koliform ; 2000 ile 200 veya Fekal streptokok; 1000 ile 100 arasındadır.

KÖTÜ KALİTEDE SU :Toplam koliform 10000'den veya fekal koliform 2000'den veya Fekal streptokok 1000'den yüksektir.

YÜZME SUYU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

EK 1: Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Suların Sağlaması Gereken Kalite Kriterleri Tablosu

| Mikrobiyolojik Parametreler | Klavuz Değer | Zorunlu Değer |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| Toplam koliform | 1000 | 10000 |
| Fekal koliform | 200 | 2000 |
| Fekal streptokok | 100 | 1000 |